

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华友兰阳新镇4x20mwp地面光伏电站项目 编号: ZHJL-002

施工单位	宜昌宏源科技发展有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.11.2.	检查地点	场区升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2017.11.2日升压站新址场区完成基础槽开挖, 开槽过程中, 开槽宽度不符合设计要求		
存在问题	升压站配电室基础出开槽宽度不符合要求		
整改要求	立即加宽		
检查人	郭俊岩	施工项目部 签收人/日期	2017.11.2.
整改情况	施工方已安排挖掘机加宽 胡银伟 整改负责人: 日期 2017.11.2		
复查意见	复查, 验槽符合要求 郭俊岩 复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。