

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直宜阳庙前镇4x20mWP地面光伏电站 编号: ZHJL-003

施工单位	宜昌富聚科技开发有限公司	监理单位	常州正德
检查时间	2017.11.6	检查地点	场区升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站基础砌墙用砖没有充分湿润		
存在问题	砌墙用砖太平		
整改要求	①、对砌墙急用砖立即浇水 ②、对进场砖浇水备用		
检查人	郭俊岩	施工项目部 签收人/日期	胡绍伟 2017.11.6
整改情况	复查备用砖已提前浇水 整改负责人: 日期 胡绍伟		
复查意见	复查合格 复查人: 日期 郭俊岩		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。