

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华支阳南前镇4x20mwp地面光伏电站项目 编号：ZHJL-006

施工单位	宜昌富康科技开发有限责任公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.11.14	检查地点	场区升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工方于今天下午3时完成西气电楼3.9米模板卸筋模板安装		
存在问题	顶板双层双向配筋，局部不均		
整改要求	按图纸要求，调整配筋间距		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	罗少杰 2017.11.14
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：罗少杰， 日期2017.11.14		
复查意见	今天下午5时复查符合要求 复查人：郭俊兴， 日期2017.11.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。