

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华发阳南镇4x20mw地面光伏发电项目

编号: ZHJL-007

施工单位	宜昌富康科技有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.11.19日下午3时	检查地点	场区升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼一层墙体砌砖。		
存在问题	个别部位墙体压接筋不符合要求		
整改要求	要求立即拆除不合格部分墙体,按要求配置通长压墙筋。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	罗少杰 2017.11.19.
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 罗少杰 日期 2017.19.		
复查意见	现场复查见证,合格 复查人: 郭俊兴 日期 2017.19.		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。