

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-012

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 19 日	检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对螺旋桩定位打桩进行检查		
存在问题	个别桩位与设计要求存在较大偏差		
整改要求	严格按照设计要求允许范围误差范围内控制桩位间距		
检查人		施工项目部 签收人/日期	侯永辉
整改情况	已按设计要求整改 整改负责人: 侯永辉 日期: 2018年5月19日		
复查意见	经施工现场确认检查,已全部整改完毕。 复查人: 田金宝 日期: 2018 年 5 月 19 日		