

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-013

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 24 日		检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对接地扁铁沟深度进行检查			
存在问题	各别地方存在深度不符合图纸设计要求			
整改要求	严格按照设计要求允许范围误差范围内控制深度			
检查人	时金宝		施工项目部 签收人/日期	侯兆辉
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 侯兆辉 日期: 2018 年 5 月 24 日			
复查意见	经检查, 已按要求整改 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 5 月 24 日			