

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-018

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 3 日	检查地点	生产村合成屯
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	生产村合成屯光伏区处于低洼地方, 下雨易内涝		
存在问题	生产村合成屯光伏区部分地方存在内涝问题, 长期被水浸泡。		
整改要求	清理站内积水		
检查人		施工项目部 签收人/日期	侯永辉 2018.7.3
整改情况	已下发监理通知单 012 整改负责人: 侯永辉 日期: 2018 年 7 月 3 日		
复查意见	已下发监理通知单 012 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 7 月 3 日		