

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-019

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 11 日	检查地点	小五站镇
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	小五站所用组件皆为户用回收的, 检查工人所装组件是否完好无损		
存在问题	回收组件大量破损, 个别地方狭小容易被忽视		
整改要求	回收后的组件要仔细检查, 确认无误后再进行安装。		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉 2018.7.11
整改情况	已按要求整改落实 整改负责人: 侯兆辉 日期: 2018 年 7 月 11 日		
复查意见	实地检查, 情况属实。 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 7 月 11 日		