

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-021

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 25 日		检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查小五站四个村围栏安装情况			
存在问题	个别围栏存在防雨帽装反情况			
整改要求	围栏螺丝螺帽必须按正规方式安装			
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉	
整改情况	检查站内已安装围栏螺丝安装情况, 彻底排查, 按规范整改 改负责人: 侯兆辉 日期: 2018 年 7 月 25 日			
复查意见	给工人做好技术交底工作, 整改装反的围栏螺丝 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 7 月 25 日			