

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 **编号：**BLFP-JCJL-025

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 8 月 22 日	检查地点	勃信村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	复验立新村初验提出问题		
存在问题	个别破损组件未更换		
整改要求	全站排查破损组件，及时更换		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	王思军
整改情况	全站排查破损组件，更换破损的组件 改负责人：王思军 日期：2018 年 8 月 22 日		
复查意见	针对此问题，对已并网的各村级电站着一排查 复查人：时金宝 日期:2018 年 8 月 22 日		