

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目      编号：BLFP-JCJL-026

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年8月29日	检查地点	勃信村
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查未修建排水沟的村级电站是否有安全隐患		
存在问题	立新村个别阵列被雨水浸泡		
整改要求	断开该组组串发电，设计施工排水沟		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉
整改情况	已下发监理通知单 016		
复查意见			