

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 **编号：**BLFP-JCJL-027

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 9 月 5 日	检查地点	龙山村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	龙山村逆变器停止工作		
存在问题	龙山村变压器保险损坏		
整改要求	消除龙山村逆变器变压器存在的隐患		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	王思军
整改情况	已联系电力局更换变压器保险 改负责人：王思军 日期：2018 年 9 月 5 日		
复查意见	现场逆变器已正常工作 复查人：时金宝 日期:2018 年 9 月 5 日		