

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-028

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 9 月 12 日	检查地点	和平村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	和平村电缆沟开挖完成		
存在问题	和平村电缆沟深度未达到设计要求 800mm		
整改要求	严格按照图纸设计规范施工, 整改后报我方复查		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯辉
整改情况	已按照设计及规范要求整改, 请复查 改负责人: 侯辉 日期: 2018 年 9 月 12 日		
复查意见	符合设计规范要求 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 9 月 12 日		