

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：BLFP-JCJL-030

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 9 月 26 日	检查地点	新兴村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	和平村逆变器基础施工		
存在问题	逆变器基础缺少预埋件		
整改要求	严格按照图纸设计规范施工，整改后报我方复查		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉 2018.9.26
整改情况	已按要求完成整改， 施工前做好技术交底 改负责人：侯兆辉 日期：2018年9月26日		
复查意见	符合设计规范要求 复查人：时金宝 日期：2018年9月26日		