

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-033

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 24 日	检查地点	中和、和平、正阳
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	各电站除草工作安装		
存在问题	中和、和平、正阳杂草茂盛，多处已挡住组件，影响电站工作		
整改要求	将站内杂草清除低于组件前沿，且站内不能留有割除的杂草		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉
整改情况	已安排人员逐村依次整改 改负责人: 侯兆辉 日期: 2018 年 10 月 24 日		
复查意见	已按要求整改 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 10 月 24 日		