

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-034

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年11月18日	检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查勃信、正阳、立新、仁兴、吉兴河、合成、团结、河口并网施工情况		
存在问题	各别施工人员未佩戴安全帽安全带		
整改要求	施工人员必须正确佩戴劳保用品		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆强
整改情况	已按要求整改落实 整改负责人: 侯兆强 日期: 2018年11月18日		
复查意见	已整改落实. 复查人: 时金宝 日期: 2018年11月18日		