

监理检查记录表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-037

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 14 日	检查地点	永久村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查永久村、恒太村、勃信村围栏安装情况		
存在问题	个别围栏存在防雨帽装反情况		
整改要求	围栏螺丝螺帽必须按正规方式安装		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯永强
整改情况	已整改 改负责人: 侯永强 日期: 2018年12月17日		
复查意见	符合设计要求。 复查人: 时金宝 日期: 2018年12月17日		