

监理检查记录表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：BLFP-JCJL-038

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月26日		检查地点	永久村、恒太村、勃信村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	各电站除雪工作			
存在问题	永久村、恒太村、勃信村组件下部多处积雪已挡住组件，影响电站工作			
整改要求	将站内组件上积雪清理干净			
检查人	时金宝		施工项目部 签收人/日期	侯兆强
整改情况	已按要求整改 改负责人：侯兆强 日期：2018年12月28日			
复查意见	符合设计要求 复查人：时金宝 日期：2018年12月28日			