

冬季安全监理检查记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目（12.03MWp）

编号：FGFP-JCJL-014

施工单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2018 年 1 月 14 日至 16 日	检查地点	人员施工地点、 整改地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对人员施工地点及整改地点进行全面检查，其他地点暂未施工的，施工单位安排人员看护		
存在问题	1、支架安装有不规范的，参差不齐。 2、电缆埋深不足 0.7 米，有些场地没有电缆保护管，不符合要求的尽快整改。 3、更换汇流箱、计量箱没有将电缆线妥善放好，散落一地。		
整改要求	1、支架安装要规范，美观。 2、电缆埋深不小于 0.7 米，且有电缆保护管，不符合要求的尽快整改。 3、更换电气部分时，要先拉闸刀，不得带电操作，接线或检查线路故障时，必须两人以上去操作。		
检查人	各标段监理人员、 监理总监苗守明	施工项目部 签收人/日期	2018.1.16



整改情况	<p>已全部整改</p> <p>整改负责人：各标段项目负责人 日期：2018年1月18日</p>
复查意见	<p>情况属实，已全部整改。</p> <p>复查人：各标段监理人员 日期：2018年1月19日</p>

