

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号：FGFP-JCJL-001

施工单位	河南康泰建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日	检查地点	瓦岗村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对瓦岗村施工现场，桩孔施工进行质量巡视检查		
存在问题	桩孔位移太大，地面埋深部份与地面部份不在一个垂直面上，不符合设计要求及验收规范规定。		
整改要求	要求按施工要求及规范限期一天整改完成。		
检查人	宋波	施工项目部 签收人/日期	姜艳飞 2017.11.15
整改情况	已按要求整改完成，请复查。 整改负责人：姜艳飞 日期：2017.11.16		
复查意见	经检查，已整改完成，可进行下道工序施工。 复查人：宋波 日期：2017.11.16		