

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号：FGFP-JCJL-006

施工单位	河南省康泰建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 16 日	检查地点	一标段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对一标段施工现场，现场施工进行安全专项检查		
存在问题	发现现场警示带设置不规范，部份工人未戴安全帽。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	李波	施工项目部 签收人/日期	姜艳飞 2017.11.16
整改情况	已按规范要求，整改完成， 请复查。 整改负责人：姜艳飞 日期：2017.11.17		
复查意见	经复查，已按规范要求整改完成。 可进行下道工序施工。 复查人：李波 日期：2017.11.16		