

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号： SQXH-002

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 25 号	检查地点	商贸城 Q 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、施工处于主梁安装状态，施工人员 9 人，施工人员全部佩戴安全带及安全帽。		
存在问题	(1)现场施工人员个别存在习惯性违章。 (2)现场电动工具无接地保护。 (3)施工现场为做到工完料尽、场地清。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天内整改，并让监理复查。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	李杰 2017.11.25
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李杰 日期 2017.11.26		
复查意见	已整改。 复查人：王洪伟 日期 2017.11.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建