

监理检查记录表

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目 编号：BZZJ-AQJC-001

施工单位	宝胜建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年11月12日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、安全警示标语不到位。 2、爬梯未进行有效加固及防护。 3、屋面无女儿墙，未进行有效的安全防护。 4、现场施工人员佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 5、个人高空作业人员未系安全带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	商博文	施工项目部 签收人/日期	徐俊化
整改情况	整改负责人：徐俊化 日期：2017.11.15		
复查意见	复查人：商博文 日期：2017.11.15		

