






监理检查记录表

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目 编号：BZZJ-AQJC-002

施工单位	宝胜建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年11月21日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、个别屋面女儿墙中间部位安全绳索防护高度不够。 2、个别工人未佩戴安全帽 3、混凝土路面切割机未接地。 4、材料吊运吊臂周围未进行安全警示。 5、新入场员工未进行安全教育		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.11.24
整改情况	整改负责人：  日期： 		
复查意见	复查人：   日期：2017.11.24		



由 扫描全能王 扫描创建