



监理检查记录表

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号：BZZJ-AQJC-003

施工单位	宝胜建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 14 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 安全体系及实施检查 现场安全文明控制 现场安全文明管理 施工现场安全状况		
存在问题	1、施工屋面周围女儿墙较低，必须进行有效的安全防护后方可上人施工。 2、个别工人未佩戴安全帽 3、通往楼面的爬梯没有护笼，离地面较高时需可靠的搭接爬梯。 4、材料吊运吊臂周围未进行安全警示。 5、新入场员工未进行安全教育。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：  日期：2018.01.17		
复查意见	复查人：  日期：2018.01.17		

