

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.17	检查地点	光伏区施工作业面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员对1#、3#、4#、5#、6#屋面彩钢支架、防护栏杆及安全警示标志进行检查		
存在问题	1. 彩钢支架个别扣件松动； 2. 屋面临边防护栏钢管个别松动倾斜； 3. 彩光带警示标志损坏严重； 4. 屋面防滑措施不到位，未安装人行通道（检修人行通道）； 5. 个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1. 对松动的扣件进行紧固，定期检查； 2. 临边防护必须整改到位； 3. 重点危险部位悬挂警示标志，要牢固防脱落； 4. 尽快安装检修人行通道，保证人员安全的同时保护屋面； 5. 加强施工人员安全教育，进入施工现场必须佩戴安全帽。 冬季施工屋面比较湿滑，要做好防滑措施，严禁禁止施工人员上屋面进行施工。		
检查人	任善善、张良玉	施工项目部签收人/日期	舒发 2018.1.17
整改情况	已按要求整改，对施工人员进行安全教育。 整改负责人：舒发 日期：2018.1.19		
复查意见	已按要求整改 复查人：任善善、张良玉 日期：2018.1.19		