

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHL-SD01.MY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.5	检查地点	3、4、5#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对3、4、5#屋面脚手架、防护栏杆以安全措施进行检查		
存在问题	1. 脚手架个别扣件松动； 2. 安全警示标志脱落； 3. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工； 4. 电焊施工时周围未配置灭火器。		
整改要求	1. 要求施工方对松动的扣件进行紧固； 2. 重点危险部位必须悬挂警示标志； 3. 加强施工人员安全培训，必须正确佩戴安全帽施工； 4. 电焊施工周围必须配置灭火器。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.5
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张其学 日期：2018.5.6		
复查意见	已按要求整改 复查人：仇善善 日期：2018.5.6		