

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHJ.MY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.12	检查地点	光伏施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏施工区安全防护及安全警示措施进行检查		
存在问题	1. 吊装车辆作业时间未设置安全警示标志； 2. 屋面原材料散落，未及时回收； 3. 因施工原因造成屋面破损未及时修补； 4. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工。		
整改要求	1. 要求在吊装车辆周边设置安全警示标志； 2. 要求施工方及时回收屋面原材料； 3. 要求施工方及时修补屋面破损处； 4. 要求施工方对施工人员进行安全教育培训。		
检查人	代善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.12
整改情况	1. 吊装车辆周边设置安全警示标志； 2. 已安排人员回收屋面原材料； 3. 已安排人员修补屋面破损处； 4. 已对施工人员进行安全教育培训。 整改负责人：张其学 日期：2018.5.13		
复查意见	已整要求整改 复查人：代善善 日期：2018.5.13		