

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.26	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏施工区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 脚手架、屋面警示措施损坏严重； 2. 脚手架个别扣件松动； 3. 屋面电焊施工时周边未配置灭火器； 4. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工。		
整改要求	1. 要求施工方恢复脚手架、屋面警示措施； 2. 要求施工方随时检查脚手架扣件，对松动的进行紧固； 3. 要求施工方在电焊施工周边配置灭火器。		
检查人	侯善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.26
整改情况	1. 已按要求恢复脚手架、屋面警示措施； 2. 对脚手架定期检查，进行紧固； 3. 在电焊施工周边已配备灭火器； 4. 对施工人员已进行安全教育。 整改负责人：张其学 日期：2018.5.27		
复查意见	已整改 复查人：侯善善 日期：2018.5.27		