

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.14 上午9:00	检查地点	光伏施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区脚手架以及全场安全警示标志进行检查。		
存在问题	1. 监理单位巡视发现，4、5年车间脚手架个别扣件松动； 2. 脚手架安全警示牌，屋面安全警示牌脱落； 3. 3、4、5年屋面个别检修通道未紧固到位； 4. 脚手架安全防护网掉落严重。		
整改要求	1. 要求施工单位定期检查脚手架，对松动的扣件进行紧固，恢复掉落的 2. 重点危险部位悬挂警示标志，要牢固防脱落； 安全防护网。 3. 要求施工单位对检修通道进行全面检查，对松动的进行紧固。		
检查人	张以明、任善善	施工项目部签收人/日期	张以明 2018.6.14
整改情况	1. 已对脚手架进行检查，对松动的扣件进行紧固，已恢复安全防护网。 2. 已在危险部位悬挂安全警示标志。 3. 已逐一检查检修通道，对松动的进行紧固。 整改负责人：张以明 日期：2018.6.14		
复查意见	现场已按要求整改，松动的脚手架扣件已紧固，防护网已恢复，危险部位已悬挂安全警示牌，检修通道已全部紧固。 复查人：任善善 日期：2018.6.14 下午15:30		