

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.24	检查地点	光伏施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏施工区安全措施、安全警示牌进行检查。		
存在问题	1. 焊接制作垂直桥架盖板时周边未设置灭火器； 2. 屋面采光带警示标识损坏严重； 3. 临时用电设备在停止施工后未及时撤除。		
整改要求	1. 要求施工单位在电焊施工周边必须配置灭火器； 2. 要求施工单位及时恢复采光带警示标识； 3. 要求施工人员在停止施工后及时撤除临时用电设备。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.24
整改情况	1. 已在电焊施工周边配置灭火器； 2. 已恢复屋面采光带警示标识； 3. 在完工施工后及时撤除临时用电设备。 整改负责人：张其学 日期：2018.6.24		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.6.24		