

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.30	检查地点	光伏施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏施工区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 箱变周边未配置灭火器； 2. 预制舱周边高压警示标志设置不足； 3. 屋面采光带警示标志损坏严重。		
整改要求	1. 要求在每座白箱变周边配备不少于2个灭火器； 2. 在预制舱周边必须设置足够的警示标志； 3. 恢复屋面损坏的采光带警示标志。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.30
整改情况	1. 已在每座白箱变周边配备2个灭火器； 2. 已在预制舱周边设置足够的警示标志； 3. 已恢复屋面损坏的采光带标志。 整改负责人：张其学 日期：2018.7.1		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.7.1		