

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.21	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查。		
存在问题	1. 汇集站超过6m，需设置2个安全通道出口，现场仅设置1个。 2. 汇集站基础内侧未设置密目网； 3. 屋面未放置灭火器，汇集站内灭火器数量不够。		
整改要求	1. 要求施工单位必须按规范设置2个安全通道； 2. 要求施工方必须在汇集站基础内侧设置密目网； 3. 要求施工方在屋面，汇集站配备足够的灭火器。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.7.21
整改情况	已安排人员进行整改。 整改负责人：张其学 日期：2018.7.22.		
复查意见	正在整改。 复查人：仇善善 日期：2018.7.22.		