

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZBIL-SX001MY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.4	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员光伏区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 汇集站超过6m，需设置2个安全通道出口，现场仅1个； 2. 汇集站基础内侧未设置密目网； 3. 屋面未放置灭火器，汇集站内灭火器数量不够。		
整改要求	1. 要求施工单位必须按规范设置2个安全通道； 2. 要求施工单位必须在汇集站基础内设置密目网； 3. 要求施工单位在屋面、汇集站备足够的灭火器。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	
整改情况	现场无人施工，已把检查记录表拍照 发送总包方负责人，督促施工单位抓紧 安排人员进场。 整改负责人： 日期：		
复查意见	现场无人施工。 复查人：仇善善 日期：2018.8.5		