

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZBLL-000000

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.7	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区进行安全专项检查记录。		
存在问题	1. 4.5#箱变脚手架个别扣件松动； 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工； 3. 4.5#箱变安全警示标识出现脱落现象。		
整改要求	1. 要求施工方定期检查脚手架扣件，对松动的扣件进行紧固； 2. 现场要求施工人员正确佩戴安全帽施工； 3. 要求施工方恢复箱变脱落的安全警示标识。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.7.7
整改情况	1. 已对松动的扣件进行紧固； 2. 已对施工人员进行安全教育，必须正确佩戴安全帽施工； 3. 已按要求恢复箱变警示标识。 整改负责人：张其学 日期：2018.7.8		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.7.8		