

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZLJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.14	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 3、4、5#屋面部分检修通道未紧固到位； 2. 3#屋面施工垃圾未清理干净； 3. 6#屋面汇流箱内线缆槽盘未制作。		
整改要求	1. 要求施工方必须将检修通道紧固到位； 2. 要求施工方必须将施工垃圾清理干净； 3. 要求施工方抓紧做好线缆槽盘。		
检查人	韩火明	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.7.14
整改情况	1. 已将全部检修通道紧固到位； 2. 已安排人员清理屋面垃圾； 3. 安排人员制作汇流箱槽盘。 整改负责人：张其学 日期：2018.7.15		
复查意见	正在整改。 复查人：韩火明 日期：2018.7.15		