

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.21	检查地点	3.4.5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对3.4.5#屋面进行安全、质量巡视检查。		
存在问题	1. 3#屋面脚手架个别扣件松动; 2. 3#屋面南坡个别接地扁钢未做防腐; 3. 4#屋面局部防护栏杆倒塌, 损坏电缆皮; 4. 屋面安全警示标志, 安全设施不到位。		
整改要求	1. 要求施工方及时把脚手架扣件紧固; 2. 要求施工方及时必须把接地防腐做到位; 3. 要求施工方及时恢复防护栏杆, 完善屋面安全设施。		
检查人	仇善善, 张良忠	施工项目部签收人/日期	舒骏 2018.4.21
整改情况	1. 已按要求把脚手架扣件紧固; 2. 已按要求把接地防腐做到位; 3. 已按要求恢复防护栏杆, 并完善屋面安全设施 整改负责人: 舒骏 日期: 2018.4.23		
复查意见	已按要求整改 仇善善 复查人: 舒骏 日期: 2018.4.23		