

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.1		检查地点	光伏区施工作业面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对1#、3#、4#、5#、6#屋面脚手架、防护栏杆及安全警示标志进行检查			
存在问题	1. 脚手架个别扣件松动； 2. 屋面临边防护栏杆钢管个别倒塌； 3. 安全警示标志脱落； 4. 屋面防滑措施不到位，未安装人行通道（检修人行通道）。			
整改要求	1. 对松动的扣件进行紧固，定期检查； 2. 临边防护必须整改到位； 3. 安全警示标志要粘贴牢固，防脱落； 4. 尽快安装检修人行通道，保证人身安全的同时保护屋面。			
检查人	仇善善、张良书	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.4.3	
整改情况	已按要求进行整改，对施工人员进行安全教育。 整改负责人：张其学 日期：2018.4.3			
复查意见	已按要求整改 复查人：仇善善、张良书 日期：2018.4.3			