

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.11	检查地点	1#屋面、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面组件安装检查，5#屋面支架夹具安装检查，以及脚手架安全防护检查。		
存在问题	1. 1#屋面发现跌落组件脚印； 2. 5#屋面个别夹具螺丝未紧固到位； 3. 脚手架安全网未做到位。		
整改要求	后期测试，若组件出现脱落问题，施工方须及时更换组件； 支架夹具螺丝必须紧固到位；脚手架安全防护网必须做到位。		
检查人	仇善善、徐德嘉	施工项目部签收人/日期	王中政 2017.12.12
整改情况	1. 针对脚印问题，给1#屋面施工人员进行了安全教育，确保以后不再发生。 2. 已安排工人重新到屋面检查一遍，拧紧螺栓。 3. 已安排工人，把脚手架安全网重新补挂完整。 整改负责人：王中政 日期：2017.12.13		
复查意见	已整改 复查人：仇善善 日期：2017.12.13		