

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZD11-000000

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.16	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面支架安装质量，附件安装，进行巡视检查。		
存在问题	1. 1#屋面支架安装支部分螺栓未紧固到位； 2. 1#屋面部分附件安装不规范，压块未安装到位。		
整改要求	要求施工方立即整改，已发监理联系单003。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	舒强 2017.12.16
整改情况	1. 安排工人重新检查螺栓情况，把未拧紧的 全部拧紧。 2. 对不合格的压块更换，拆除重新安装。 整改负责人：舒强 日期：2017.12.16		
复查意见	已整改 复查人：仇善善 日期：2017.12.16		