

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-GD001001

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.19	检查地点	4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对4#、5#屋面支架安装、组件安装、组件吊装进行巡视检查。		
存在问题	1. 部分支架螺丝未紧固到位; 2. 部分组件安装不整齐, 压块未安装到位, 整体观感较差。 3. 组件吊装过程中未采取箱体保护措施。 4. 屋面组件堆放过多, 对屋面产生较大的压力, 产生安全隐患。		
整改要求	要求施工方全面检查, 对现场问题立即整改。 支架螺丝必须紧固到位, 吊装过程中必须采取箱体保护措施。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	舒发 2017.12.19
整改情况	1. 已安排人员重新到屋面拧紧一遍 2. 重新带线、调整 3. 安排专人对箱体进行保护 4. 严禁要求吊装人员空手搬运组件 整改负责人: 舒发 日期: 2017.12.19		
复查意见	已整改。 复查人: 仇善善 日期: 2017.12.19		