

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.23	检查地点	4#、5#、6#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对3#、4#、5#、6#屋面支架、安装检查,组件安装检查。		
存在问题	1. 部分组件安装不整齐,压块未安装到位; 2. 部分组件未安装防雷导电片; 3. 组件吊装过程中未采取箱保护措施。 4. 6#屋面大部分支架安装不整齐。		
整改要求	要求施工方立即整改现场问题; 要求施工方组件吊装过程中采取箱体保护措施。		
检查人	任善善、张良臣	施工项目部签收人/日期	2017.12.22
整改情况	1. 不整齐的组件重新安装 2. 没有安装防雷导电片的补上 3. 采取保护措施后再吊装 4. 不整齐的支架重新安装 整改负责人: 任善善 日期: 2017.12.22		
复查意见	已整改 复查人: 任善善、张良臣 日期: 2017.12.23		