

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SQHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.27	检查地点	1#屋面、3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面接地扁钢焊接, 3#屋面组件安装进行检查。		
存在问题	1. 部分接地扁钢未焊接到位, 十字型或丁字型都要要求进行三角焊接; 2. 部分组件安装中未安装导电片或导电片安装不合格。 3. 部分组件未及时进行清理。		
整改要求	1. 要求施工人员把接地扁钢焊接到位; 2. 要求施工人员把缺少或安装不规范的导电片进行整改; 3. 屋面垃圾要及时处理。		
检查人	何善善, 张良己	施工项目部签收人/日期	张其学 2017.12.26
整改情况	1. 把未焊接到位的接地扁钢焊接到位 2. 已经把缺少的导电片补齐 3. 垃圾都已处理 整改负责人: 张其学 日期: 2017.12.27		
复查意见	已整改。 复查人: 何善善, 张良己 日期: 2017.12.27		