

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHLJ-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.31	检查地点	3#屋面, 6#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对3#屋面, 6#屋面组件安装进行巡视。		
存在问题	1. 3#屋面部分组件安装不整齐, 参差不齐, 整体观感质量较差; 2. 6#屋面施工人员在组件上随意放东西。		
整改要求	1. 要求施工方及时整改组件安装问题; 2. 严禁施工人员在组件上随意摆放东西。		
检查人	仇素素, 张良兵	施工项目部签收人/日期	舒毅 2017.12.30
整改情况	1. 对于不合格的组件进行调整。 2. 对他们进行再教育, 禁止随意放东西。 整改负责人: 舒毅 日期: 2017.12.30		
复查意见	已整改 复查人: 仇素素, 张良兵 日期: 2017.12.31		