

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SQHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.12.9		检查地点	1#屋面、6#屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面、6#屋面、钢骨架搭建检查、支架安装检查、组件安装检查				
存在问题	1. 1#屋面部分组件安装不整齐； 2. 4#屋面脚手架安全防护网未做到位； 3. 组件吊装过程中安全警示未做到位； 4. 发现3名施工人员未佩戴安全帽（6#）； 5. 6#屋面个别夹具未上平整、弹垫。				
整改要求	要求施工方全面检查，进行整改。				
检查人	高庆海、任善善、孙德嘉	施工项目部签收人/日期	高庆海 2017.12.09		
整改情况	已整改 整改负责人 高庆海 日期：2017.12.09				
复查意见	已按要求整改 复查人 任善善 孙德嘉 日期：2017.12.09				