

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHLJ-SQHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.16	检查地点	1#屋面、3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对1#、3#屋面逆变器线缆全包以及桥架安装进行检查		
存在问题	1. 1#屋面部分桥架接地连接脱落断开； 2. 1#屋面个别“7”字卡扣未安装牢固； 3. 1#、3#屋面个别逆变器线缆金属软管端口破损； 4. 个别桥架拐弯处焊接处未防腐。		
整改要求	1. 要求施工方更换桥架接地连接； 2. 要求施工方把“7”字卡扣安装牢固； 3. 要求施工方对逆变器线缆端口采取保护措施； 4. 要求施工方也必须把桥架焊接处做防腐。		
检查人	仇善善、张良马	施工项目部签收人/日期	2018.3.16 张其学
整改情况	1. 桥架连接已更换； 2. “7”字卡扣已紧固； 3. 逆变器线缆端口已封堵； 4. 所有焊接处已做防腐。 整改负责人：张其学 日期：2018.3.17		
复查意见	已按要求整改。 复查人：仇善善、张良马 日期：2018.3.17.		