

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.31	检查地点	3#、4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对3#、4#、5#屋面的接地扁钢、桥架、汇流箱进行巡视检查		
存在问题	1. 个别桥架 1. 3#屋面个别桥架焊接处未做防腐; 2. 3#、4#屋面个别接地扁钢未做防腐; 3. 3#屋面汇流箱支架有松动; 4. 3#屋面个别扁钢焊接不到位;		
整改要求	1. 要求施工方必须在桥架焊接处做防腐; 2. 要求施工方必须把接地扁钢做好防腐; 3. 要求施工方必须把汇流箱支架紧固; 4. 要求施工方把接地扁钢焊接到位;		
检查人	韩永明、任善、张良玉	施工项目部签收人/日期	舒骏 2018.3.31
整改情况	1. 已全面检查, 发现问题立即整改; 2. 把防腐已全部做到位; 3. 已组织施工人员进行技术交底。 整改负责人: 舒骏 日期: 2018.3.31		
复查意见	已按要求整改 复查人: 任善、张良玉 日期: 2018.4.1		