

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZJL-SDJLY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.14	检查地点	3#、4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对3#、4#、5#屋面施工进行巡视检查。		
存在问题	1. 3#屋面拆除的组件未妥善放置; 2. 4#屋面个别桥架螺栓未紧固到位; 3. 5#屋面汇流箱接地线不符合要求。		
整改要求	1. 要求施工人员妥善放置拆除的组件; 2. 要求施工方必须把桥架螺栓紧固到位; 3. 要求施工方更换汇流箱接地线。		
检查人	代善善、张良己	施工项目部签收人/日期	舒骏 2018.4.14
整改情况	1. 已按要求妥善放置拆除的组件; 2. 已按要求把桥架螺栓紧固到位; 3. 已按要求更换汇流箱接地线; 整改负责人: 舒骏 日期: 2018.4.15		
复查意见	已按照要求整改 复查人: 代善善、张良己 日期: 2018.4.15		