

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZQL-S000017

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 4. 28	检查地点	3#、4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	施监理单位对3#、4#、5#屋面施工情况进行巡视检查		
存在问题	1. 3#屋面汇流箱接线 70 ² 电缆保护管长度不够; 2. 3#屋面个别汇流箱线缆与接地线未分开安装; 3. 4、5#屋面桥架盖板安装不到位; 4. 4、5#屋面汇流箱支架未做防腐。		
整改要求	1. 要求施工方必须将电缆保护到位; 2. 要求施工方必须把电缆与接地线分开安装; 3. 要求施工方将桥架盖板安装到位; 4. 要求施工方及时完成汇流箱支架防腐。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018. 4. 28
整改情况	1. 已将保护管更换; 2. 已把电缆与接地线分开安装; 3. 已把桥架盖板全部安装到位; 4. 已把汇流箱支架做防腐。		
	整改负责人: 张其学 日期: 2018. 4. 29		
复查意见	已按要求整改		
	复查人: 仇善善 日期: 2018. 4. 29		