

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SJHLJH-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.5	检查地点	4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理单位对4、5#施工屋面进行巡视检查。		
存在问题	1. 4#屋面个别汇流箱电缆保护管生锈破损; 2. 5#屋面个别汇流箱接地线不符合要求; 3. 4、5#屋面部分桥架跨接地线断开。		
整改要求	1. 要求施工方更换破损的电缆保护管; 2. 要求施工方更换汇流箱接地线; 3. 要求施工方更换桥架跨接地线。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.5.
整改情况	1. 已更换破损的电缆保护管; 2. 已全部更换为16 ² 的接地线; 3. 已更换断开的桥架跨接地线。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.5.6		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 仇善善 日期: 2018.5.6		